

KOOPERATĪVĀ DĀRZKOPIBAS SABIEDRĪBA "KOMUTATORS"

Reģ. Nr. 40103077790

"Komutators", Medemciems, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127,
Tālrunis: 29525087, e-pasts: kds.komutators@gmail.com, www.komutators.lv

Medemciemā,

13.11.2024. Nr. 13/11/2024

Olaines novada pašvaldība
pasts@olaine.lv

Par ceļa stāvokli un satiksmes bīstamību Harmonijas un Medemciema ielu krustojumā

Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Komutators" (turpmāk – Sabiedrība) valde, atsaucoties uz Sabiedrības biedru un citu Medemciema iedzīvotāju izteiktajām sūdzībām, kā arī valdes veikto Harmonijas ielas un Medemciema ielas krustojuma, kas atrodas Medemciemā, Olaines pag., Olaines nov., apsekošanu, vērš uzmanību uz sekojošo:

1. Olaines novada pašvaldības ceļa "CA016 A8 – Kūdras fabrika" (Medemciema iela) krustojumu ar Harmonijas ielu kā vienu no diviem iespējamajiem ērtākajiem maršrutiem ikdienas satiksmē izmanto:
 - a. lielākā daļa Sabiedrības teritorijā esošie iedzīvotāji un viesi;
 - b. atsevišķi tuvāk dzīvojošie KDS "VEF-Baloži" iedzīvotāji;
 - c. KDS "Ieviņa 99" iedzīvotāji, kas izmanto šo krustojumu un Sabiedrības teritorijā izvietotās galvenās paralēlās ielas ātrākai nokļūšanai savā teritorijā, izvairoties veikt papildus maršrutu, kas ir aprīkots ar ātrumvaļņiem līdz Novadu ielas / Medemciema ielas krustojumam.

Raksturīgākos satiksmes plūsmu virzienus skat. pielikumā Nr.1.

2. Harmonijas ielas, Medemciemā pieslēgums krustojumā ar Medemciema ielu ir izbūvēts ar ļoti šauru rādīšu. Īpaši rīta un vakara maksimumstundās ar augstu tranzīta satiksmes intensitāti Medemciema ielā veidojas ļoti bīstamas situācijas, kad transportlīdzekļiem no Harmonijas ielas nogriežoties Baložu pilsētas virzienā, nepieciešams veikt straujus un bīstamus manevrus, lai izbrauktu krustojumu un iekļautos satiksmes plūsmā, vienlaikus izvairoties no pretim braucošajiem transportlīdzekļiem (virzienā no Baložu pilsētas).

Lai iespējami drošāk veiktu pagriešanās manevrus no Harmonijas ielas, tos nākas veikt šķērsojot krustojuma nomales, kas regulāri tiek izbraukātas un bojātas. Pēdējās veiktās krustojuma apsekošanas ietvaros 2024.gada 10.novembrī konstatēts, ka ceļa krustojuma nomalē (labajā pusē) izveidojusies ~ 10-15 cm dziļa, bīstama bedre, kā arī abās pusēs jau saplaisājis un izdrupis izbūvētais asfaltbetona segums (kruvojuma nomales stāvokļa fotofiksāciju skatīt pielikumā Nr.2.). Steidzami un regulāri neveicot nomales atjaunošanas darbus tiek turpināts bojāt gan krustojumā izbūvētais asfaltbetona segums, gan iedzīvotāju transportlīdzekļi.

3. Olaines novada pašvaldības ceļš "CA016 A8 – Kūdras fabrika" (Medemciema iela) no autoceļa A8 virzienā uz/no Baložu pilsētu, Rīgas valstspilsētu, Ķekavas pilsētu u.c. tiek plaši izmantots kā caurbraucošā tranzīta iela ar paaugstinātu satiksmes intensitāti, kā arī novērojumi liecina, ka norādītajā posmā bieži tiek pārsniegts atļautas pārvietošanās ātrums (30 km/h). Medemciema ielas krustojums virzienā no Harmonijas ielas, ir slikti pārrēdzams (kreisā puse), jo gar blakus esošās

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 002 0412 robežu ir ~3 m augsts tūju dzīvžogs un uzstādīts elektrības sadales skapis (situācijas fotofiksāciju skatīt pielikumā Nr.3.).

4. Nobrauktuve no Medemciema ielas uz Harmonijas ielu ir izbūvēta slīpumā uz leju. Ikdienā, lai braucot no Harmonijas ielas uz Medemciema ielu, varētu pārliecināties par satiksmes drošību un transportlīdzekļu plūsmu virzienā no valsts autoceļa A8, nepieciešams pietuvoties pie pašas Medemciema ielas malas ass vai pat atsevišķiem transportlīdzekļiem ar priekšējiem gabarītiem uzbraukt uz Medemciema ielas, radot satiksmei ļoti bīstamas situācijas. Jo īpaši ziemas apstākļos, situācija kļūst vairākkārt bīstamāka, jo transportlīdzekļiem, nākas apstāties pie paša krustojuma un sniega segas vai apledojuma rezultātā “slīdēt” atpakaļgaitā zaudējot jebkādu pārredzamību par transportlīdzekļu kustību uz Medemciema ielas (kreisajā pusē), kā arī radot sadursmes riskus ar aizmugurē esošajiem transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļiem veicot laikietilpīgus atkārtotus manevrus, lai veiktu ieskriešanos uzbraukšanai uz Medemciema ielas, situācija ar transporta plūsmu var būt izmainījusies, radot ļoti bīstamas avārijas situācijas. Minēto krustojuma pārredzamību būtu iespējams būtiski uzlabot, krustojumā uzstādot “satiksmes spoguļi”.

Nemot vērā iepriekš minēto, kā īstermiņa risinājumu, lūdzam steidzami veikt:

- 1) Medemciema ielas un Harmonijas ielas bīstamās ceļa nomales atjaunošanas darbus;**
- 2) līdz š.g. ziemas sezonai veikt “satiksmes spoguļi” uzstādīšanu krustojumā.**

Savukārt, kā ilgtermiņa risinājumus, lūdzam izvērtēt iespējas:

- 1) padarīt lēzenāku nobrauktuves daļu no Medemciema ielas uz Harmonijas ielu, un izveidojot “gaidīšanas” laukumu 5 metru garumā vienā līmenī ar Medemciema ielu;
- 2) paplašināt Harmonijas ielas nobrauktuves rādiusu izmantojot asfaltbetona segumu;
- 3) izveidot ātrumvalni pirms Harmonijas ielas un Medemciema ielas krustojuma virzienā uz A8 šoseju, lai samazinātu transportlīdzekļu pārvietošanās ātrumu bīstamā krustojuma posmā.

Iepriekš minētie ilgtermiņa pasākumi ir pieļaujami zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 002 2258 robežu ietvaros (skat. priekšlikuma shēmu pielikumā Nr.4.) un tas ļautu gan samazināt krustojuma nomaļu un asfaltbetona seguma bojāšanu ilgtermiņā (t.sk. samazinot pašvaldības uzturēšanas izmaksas), kā arī uzlabotu satiksmes drošību krustojumā un Medemciema ielas pārredzamību no Harmonijas ielas.

Esam atvērti sarunām un gatavi kopīgi pārrunāt gan šos, gan citus priekšlikumus, kas ļautu uzlabot satiksmes drošību minētajā krustojumā.

Ar cieņu,
Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Komutators”
Valdes priekšsēdētājs Ģirts Būmanis

K.Bērziņš, 28395542

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU